

SPLIT İNVERTER İRO HATA KODLARI FP-(09-12-18-24)CS25V3A**İÇ ÜNİTE**

İLGİLİ KISIM	ARIZA KOD	SERİ NUMARASI	ARIZA	
İÇ ÜNİTE	F1	1	İÇ DİŞ ÜNİTE İLETİŞİM HATASI	
	F2	2	İÇ ÜNİTE ORTAM SENSÖRÜ ARIZASI	
	F3	3	İÇ ÜNİTE BORU SENSÖRÜ (EVAP SENSÖRÜ)	
	F4	4	İÇ ÜNİTE FAN HATASI	
DİŞ ÜNİTE	F5	1	DİŞ ÜNİTE FAN HATASI	
	F6	2	DİŞ ÜNİTE ORTAM SENSÖRÜ ARIZASI	
	F7	3	DİŞ ÜNİTE BORU SENSÖRÜ HATASI	
	F9	5	KOMPRESÖR ISI SENSÖRÜ ARIZASI	
	FF	10	GAZI YOK YADA DİŞ ÜNİTE MOTOR ÇALIŞMA HATASI	

DİŞ ÜNİTE

İLGİLİ KISIM	ARIZA KOD	SERİ NUMARASI	ARIZA	LAMBA YANIP SÖNME SAYISI
İÇ ÜNİTE	P1	1	EVAPARATÖR KORUMASI	1
DİŞ ÜNİTE	P2	1	MODÜL AKIM KORUMASI	2
	P3	2	AŞIRI AKIM KORUMASI	3
	P4	3	KOMPRESÖR BASINCI AŞIRI ISI KORUMA	4
	P5	4	KOMPRESÖR AŞIRI ISI KORUMA	5
	P7	6	GÜÇ KAYNAĞI AŞIRI AKIM/ AŞIRI GERİLİM KORUMASI	7
	PA	9	KONDENSER AŞIRI ISI KORUMA	10
	PC	10	DİŞ ORTAM KORUMASININ YÜKSEK SICAKLIĞI	11

Senin Havan

0546 435 76 76



klimatisteknikk



info@klimateknik.com